



GNDは可能な限り1箇所ですべて接続することを推奨します。
 また、シヤント抵抗A及びシヤント抵抗Bのマイナス側はGND接続点にて必ず交わる事が必須です。